



Einbauhilfe Anhängerkupplung für Audi A2



Allgemeine Fahrzeuginformationen

Typ	1,6 FSI
Schlüssel-Nr. zu 2	0588
Schlüssel-Nr. zu 3	794
Ausführung	Fließheck
Baujahr	10/2004

spezifische Fahrzeuginformationen

Kugelkopfabstände am Fahrzeug

Abstand Stoßfänger bis Mitte Kugelkopf (cm)	7,5
Abstand Fahrzeugboden bis Oberkante Kugelkopf (cm)	45

Produkteigenschaften

verbaute Artikel-Nr.	AU1111
Einbauzeit (in Stunden)	5

Stoßfängerausschnitt	<input checked="" type="checkbox"/>
sichtbarer Stoßfängerausschnitt	<input type="checkbox"/>
abklappbarer Steckdosenhalter	<input checked="" type="checkbox"/>

Ausgebaute Teile

Stoßfänger	<input checked="" type="checkbox"/>	Seitenverkleidung links	<input type="checkbox"/>
Stoßfängergrundträger / Halter	<input checked="" type="checkbox"/>	Seitenverkleidung rechts	<input type="checkbox"/>
Auspuff	<input type="checkbox"/>	Rücksitzbank	<input type="checkbox"/>
Hitzeschutzblech	<input checked="" type="checkbox"/>	Rücksitzlehne	<input type="checkbox"/>
Bodenverkleidung Kofferraum	<input type="checkbox"/>	Reserverad	<input type="checkbox"/>
Heckblechverkleidung	<input type="checkbox"/>		

Besonderheiten

Spezialwerkzeug	<input checked="" type="checkbox"/>	Hebelnietzange (6mm Nieten), 40mm Lochbohrer
Beim Einbau benötigt	<input type="checkbox"/>	

rameder.

Anhängerkupplungen & Autoteile GmbH & Co. KG
 Am Eichberg Flauer 1 • 07338 Leutenberg / OT Munschwitz
 Tel. 0180 - 5 21 29 30 • Fax. 0180 - 5 21 29 32
 e-mail: info@kupplung.de
 Amtsgericht Jena • HRA 202 848
 Steuernummer: 163/162/33000
 Ust-ID.: DE814325651

Hypo Vereinsbank
 Konto: 4858301 BLZ: 783 200 76
 IBAN: DE02 7832 0076 0004 8583 01
 Swift-Code: HYVEDEMM480

Dresdner Bank
 Konto: 610084300 BLZ: 820 800 00
 IBAN: DE81 8208 00000610 0843 00
 Swift-Code: DRES DE FF815

Kreissparkasse
 Konto: 192023 BLZ: 830 503 03
 IBAN: DE82 8305 0303 0000 1920 23
 Swift-Code: HELADEF1SAR

Raiffeisenbank
 Konto: 508780 BLZ: 750 690 62
 IBAN: DE14 7506 9062 0000 5087 80
 Swift-Code: GENODEF1HTD

persönlich haftender Gesellschafter und
 Geschäftsführung: Rameder Verwaltungs GmbH

Sitz: Leutenberg

Registergericht und Registriernummer:
 Jena HRB 210 280

Geschäftsführer der Rameder Verwaltungs GmbH:
 Herr Tobias Rameder und Herr Dirk Schöler



Photo Dokumentationen



Heckansicht vor dem Einbau



Abdeckung zw. Chromleiste & Kofferraumkante entfernen (6 Klipse)



Abdeckung entfernt



6 Torx unter der Abdeckung entfernen (TX25)



Torx am Unterboden entfernen (TX20, TX25)



Wagen aufbocken, Rad abnehmen und 5 Torx (TX25) entfernen



sowie 3 Splitznieten entfernen



Radkastenabdeckung entfernen



14 Torx (TX25) im Radkasten entfernen

rameder.

Anhängerkupplungen & Autoteile GmbH & Co. KG
Am Eichberg Flauer 1 • 07338 Leutenberg / OT Munschwitz
Tel. 0180 - 5 21 29 30 • Fax. 0180 - 5 21 29 32
e-mail: info@kupplung.de
Amtsgericht Jena • HRA 202 848
Steuernummer: 163/162/33000
Ust-ID.: DE814325651

Hypo Vereinsbank
Konto: 4858301 BLZ: 783 200 76
IBAN: DE02 7832 0076 0004 8583 01
Swift-Code: HYVEDEMM480

Dresdner Bank
Konto: 610084300 BLZ: 820 800 00
IBAN: DE81 8208 00000610 0843 00
Swift-Code: DRES DE FF815

Kreissparkasse
Konto: 192023 BLZ: 830 503 03
IBAN: DE82 8305 0303 0000 1920 23
Swift-Code: HELADEF1SAR

Railfisenbank
Konto: 508780 BLZ: 750 690 62
IBAN: DE14 7506 9062 0000 5087 80
Swift-Code: GENODEF1HTD

persönlich haftender Gesellschafter und
Geschäftsführung: Rameder Verwaltungs GmbH
Sitz: Leutenberg
Registergericht und Registriernummer:
Jena HRB 210 280
Geschäftsführer der Rameder Verwaltungs GmbH:
Herr Tobias Rameder und Herr Dirk Schöler



Kotflügel im Heckbereich abziehen



Stoßstange vorsichtig nach oben ausklipsen (2St.)




Letzte 6 Schritte auf der anderen Seite wiederholen und Stoßstange abnehmen



Demontage Alu-Stoßfänger (2Innensechskantschrauben)



Alu-Stoßfänger mit etwas Ruckeln entfernen



Stoßfängerhalterungen (2St) entfernen (je 3 Innensechskantschrauben)



Montagepunkte nach Stoßfängerdemontage



Rechts: Verkleidung Unterboden lösen (2xTX25) und nach unten biegen



Siehe Anleitung: 40,5 mm Bohrung anzeichnen

rameder.

Anhängerkupplungen & Autoteile GmbH & Co. KG
Am Eichberg Flauer 1 • 07338 Leutenberg / OT Munschwitz
Tel. 0180 - 5 21 29 30 • Fax. 0180 - 5 21 29 32
e-mail: info@kupplung.de
Amtsgericht Jena • HRA 202 848
Steuernummer: 163/162/33000
Ust-ID.: DE814325651

Hypo Vereinsbank
Konto: 4858301 BLZ: 783 200 76
IBAN: DE02 7832 0076 0004 8583 01
Swift-Code: HYVEDEMM480

Dresdner Bank
Konto: 610084300 BLZ: 820 800 00
IBAN: DE81 8208 00000610 0843 00
Swift-Code: DRES DE FF815

Kreissparkasse
Konto: 192023 BLZ: 830 503 03
IBAN: DE82 8305 0303 0000 1920 23
Swift-Code: HELADEF1SAR

Railfisenbank
Konto: 508780 BLZ: 750 690 62
IBAN: DE14 7506 9062 0000 5087 80
Swift-Code: GENODEF1HTD

persönlich haftender Gesellschafter und
Geschäftsführung: Rameder Verwaltungen GmbH
Sitz: Leutenberg
Registergericht und Registriernummer:
Jena HRB 210 280
Geschäftsführer der Rameder Verwaltungen GmbH:
Herr Tobias Rameder und Herr Dirk Schöler



Bohrung an der
angezeigten Stelle
durchführen und entgraten



Links: Hitzeschutzblech des
Auspuffs



Vordere 4 Schrauben
(TX25) des Hitzeschutz-
blechs entfernen



Blech zur Seite biegen, wie
rechts anzeichnen u. bohren



AHK-Stoßfänger
einschieben



Heck mit eingeschobenem
AHK-Stoßfänger



Mit 6 Sechskantschrauben
(3 pro Seite M8) den Träger
befestigen



Trägerhalterung (L+R) in
40mm Loch schieben und
mit Stoßfänger verschrauben



6,5mm Löcher durch Träger-
halterung in Träger bohren
u. mit Nieten versehen

rameder.

Anhängerkupplungen & Autoteile GmbH & Co. KG
Am Eichberg Flauer 1 • 07338 Leutenberg / OT Munschwitz
Tel. 0180 - 5 21 29 30 • Fax. 0180 - 5 21 29 32
e-mail: info@kupplung.de
Amtsgericht Jena • HRA 202 848
Steuernummer: 163/162/33000
Ust-ID.: DE814325651

Hypo Vereinsbank
Konto: 4858301 BLZ: 783 200 76
IBAN: DE02 7832 0076 0004 8583 01
Swift-Code: HYVEDEMM480

Dresdner Bank
Konto: 610084300 BLZ: 820 800 00
IBAN: DE81 8208 00000610 0843 00
Swift-Code: DRES DE FF815

Kreissparkasse
Konto: 192023 BLZ: 830 503 03
IBAN: DE82 8305 0303 0000 1920 23
Swift-Code: HELADEF1SAR

Railfisenbank
Konto: 508780 BLZ: 750 690 62
IBAN: DE14 7506 9062 0000 5087 80
Swift-Code: GENODEF1HTD

persönlich haltender Gesellschafter und
Geschäftsführung: Rameder Verwaltungs GmbH

Sitz: Leutenberg

Registriergericht und Registriernummer:
Jena HRB 210 280

Geschäftsführer der Rameder Verwaltungs GmbH:
Herr Tobias Rameder und Herr Dirk Schöler



Antenne auf dem Stoßfänger
mit Klipsen befestigen



Kupplungsaufnahme sowie
Steckerhalter am Stoßfänger
montieren



Heckansicht mit
eingestecktem Kugelkopf



Abstand Kugelkopf zur
Stoßstange



Abstand Kugelkopf zum
Boden



Heckansicht ohne
Kugelkopf



Kofferraumaufnahme der
Originalkupplung etwas
anpassen

rameder.

Anhängerkupplungen & Autoteile GmbH & Co. KG
Am Eichberg Flauer 1 • 07338 Leutenberg / OT Munschwitz
Tel. 0180 - 5 21 29 30 • Fax. 0180 - 5 21 29 32
e-mail: info@kupplung.de
Amtsgericht Jena • HRA 202 848
Steuernummer: 163/162/33000
Ust-ID.: DE814325651

Hypo Vereinsbank
Konto: 4858301 BLZ: 783 200 76
IBAN: DE02 7832 0076 0004 8583 01
Swift-Code: HYVEDEMM480

Dresdner Bank
Konto: 610084300 BLZ: 820 800 00
IBAN: DE81 8208 00000610 0843 00
Swift-Code: DRES DE FF815

Kreissparkasse
Konto: 192023 BLZ: 830 503 03
IBAN: DE82 8305 0303 0000 1920 23
Swift-Code: HELADEF1SAR

Raiffeisenbank
Konto: 508780 BLZ: 750 690 62
IBAN: DE14 7506 9062 0000 5087 80
Swift-Code: GENODEF1HTD

*persönlich haftender Gesellschafter und
Geschäftsführung: Rameder Verwaltungs GmbH*

Sitz: Leutenberg

*Registergericht und Registriernummer:
Jena HRB 210 280*

*Geschäftsführer der Rameder Verwaltungs GmbH:
Herr Tobias Rameder und Herr Dirk Schöler*